Recherche : *:*
Résultats 51 à 70 sur 41950 lancer la requête

Resultat n°51

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Restauration de la façade est • 1980-1983

1417 W 2

Resultat n°52

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Restauration partielle de la façade nord • 1981-1990

1417 W 2

Resultat n°53

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Restauration des verrières • 1987

1417 W 2

Resultat n°54

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Entretien de la toiture • 1987-1993

1417 W 2

Resultat n°55

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Restauration de la façade sud • 1990-1994

1417 W 2

Resultat n°56

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Notre-Dame-La-Riche

Réparation de vitraux • 1991

1417 W 2

Resultat n°57

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises

Église Saint-Symphorien • 1951-1992

1417 W 3

Resultat n°58

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation de la baie ouest • 1951-1952

1417 W 3

Resultat n°59

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remise en état des contreforts et des parements des façades sud et ouest • 1958-1962

1417 W 3

Resultat n°60

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation des vitraux • 1958-1959

1417 W 3

Resultat n°61

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Désordres au linteau du portail • 1961

1417 W 3

Resultat n°62

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remise en état de la couverture • 1962

1417 W 3

Resultat n°63

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation des suspensions des cloches • 1963-1975

1417 W 3

Resultat n°64

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remise en état de la toiture et du clocher, après les dégâts causés par la foudre • 1964-1967

1417 W 3

Resultat n°65

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation de la toiture • 1966-1967

1417 W 3

Resultat n°66

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Installation du chauffage • 1969-1971

1417 W 3

Resultat n°67

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Travaux d'entretien • 1970

1417 W 3

Resultat n°68

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Chute du tuyau de l'ancien poële • 1972

1417 W 3

Resultat n°69

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remplacement de l'horloge • 1975-1976

1417 W 3

Resultat n°70

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Restauration de la couverture, de la charpente et de la façade ouest • 1975-1982

1417 W 3