

Recherche: *:*

Résultats 61 à 80 sur 41950 lancer la requête

Resultat n°61

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Désordres au linteau du portail • 1961

1417 W 3

Resultat n°62

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remise en état de la couverture • 1962

1417 W 3

Resultat n°63

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation des suspensions des cloches • 1963-1975

1417 W 3

Resultat n°64

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remise en état de la toiture et du clocher, après les dégâts causés par la foudre • 1964-1967

1417 W 3

Resultat n°65

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien





Réparation de la toiture • 1966-1967

1417 W 3

Resultat n°66

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Installation du chauffage • 1969-1971

1417 W 3

Resultat n°67

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Travaux d'entretien • 1970

1417 W 3

Resultat n°68

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Chute du tuyau de l'ancien poële • 1972

1417 W 3

Resultat n°69

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Remplacement de l'horloge • 1975-1976

1417 W 3

Resultat n°70

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien





Restauration de la couverture, de la charpente et de la façade ouest • 1975-1982

1417 W 3

Resultat n°71

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Entretien du système électrique • 1979

1417 W 3

Resultat n°72

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Réparation des vitraux • 1980

1417 W 3

Resultat n°73

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Restauration du porche Renaissance • 1983-1984

1417 W 3

Resultat n°74

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien

Dégradation de la voûte • 1988

1417 W 3

Resultat n°75

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église Saint-Symphorien





Travaux de restauration • 1989-1992

1417 W 3

Resultat n°76

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises

Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye • 1953-1989

1417 W 3

Resultat n°77

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Dommages de guerre • 1953

1417 W 3

Resultat n°78

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Stabilisation de la statue du campanile • 1954-1955

1417 W 3

Resultat n°79

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Réparation de la toiture • 1965

1417 W 3

Resultat n°80

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale » Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye





Travaux de restauration • 1968-1969

1417 W 3

