

Recherche : *:*

Résultats 81 à 100 sur 41950 [lancer la requête](#)

Resultat n°81

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Protection des vitraux • 1978

1417 W 3

Resultat n°82

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Travaux de couverture et de zinguerie • 1979-1989

1417 W 3

Resultat n°83

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église du Sacré-Cœur, rue de la Fuye

Réparation du support des cloches • 1980-1982

1417 W 3

Resultat n°84

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises

Église Saint-Étienne • 1949-1991

1417 W 3

Resultat n°85

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Travaux de réparation • 1949

1417 W 3

Resultat n°86

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Chute de pierres • 1953-1963

1417 W 3

Resultat n°87

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Restauration des façades • 1955-1963

1417 W 3

Resultat n°88

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Réparation de la sacristie • 1957

1417 W 3

Resultat n°89

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Réparation du paratonnerre • 1957

1417 W 3

Resultat n°90

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Entretien du paratonnerre • 1957-1958

1417 W 3

Resultat n°91

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Projet de réaménagement intérieur • 1964

1417 W 3

Resultat n°92

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Entretien de la couverture • 1966

1417 W 3

Resultat n°93

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Demande d'aménagement d'une rampe d'accès • 1970

1417 W 3

Resultat n°94

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Dégradation des façades • 1974-1975

1417 W 3

Resultat n°95

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Restauration des façades • 1988-1990

1417 W 3

Resultat n°96

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Étienne

Réparation des vitraux • 1991

1417 W 3

Resultat n°97

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises

Église Saint-Pierre-Ville • 1950-1989

1417 W 4

Resultat n°98

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Pierre-Ville

Travaux d'entretien et de réparation • 1950-1966

1417 W 4

Resultat n°99

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Pierre-Ville

Dommmages de guerre • 1953

1417 W 4

Resultat n°100

Édifices du culte et cimetières, documents postérieurs à la Seconde Guerre mondiale
» Églises » Église Saint-Pierre-Ville

Restauration des façades • 1956-1966

1417 W 4
